


Trasformatore amperometrico neutro esterno
External neutral current transformer
Stromwandler für außenliegenden Neutralleiter
Transformateur de courant neutre externe
Transformador amperométrico neutro exterior



	E1÷E3	E4÷E6 InN= 50% In	E4÷E6 InN= 100% In	
1)	1	-	-	<p>E1÷E3 E4÷E6 InN= 50% In</p>
2)	-	1	1	
3)	-	-	1	<p>E4÷E6 InN= 100% In</p>
4)	1	1	-	

APERTO
 OPEN
 AUS-STELLUNG
 OUVERT
 ABIERTO




BIANCO
 WHITE
 WEISS
 BLANC
 BLANCO

A

Morsettiera
Terminal box
Klemmensleiste
Bornier
Placa de bornes


3);4)



Contatti striscianti
parte fissa
Fixed part sliding
contacts
Gleitkontakte
festes Teil
Frotteurs partie
fixe
Contactos
deslizantes parte
fija


B

Terminale inferiore
Lower terminal
Unterer Anschluß
Prise inférieure
Terminal inferior




Terminale superiore
Upper terminal
Oberer Anschluß
Prise supérieure
Terminal superior

C




D



Terminale superiore
Upper terminal
Oberer Anschluß
Prise supérieure
Terminal superior

Terminale inferiore
Lower terminal
Unterer Anschluß
Prise inférieure
Terminal inferior


E



F

E1-E2-E3 III


Morsettiera
Terminal box
Klemmensleiste
Bornier
Placa de bornes



G

E1-E2-E3 III

Contatti striscianti parte mobile
Moving part sliding contacts
Gleitkontakte bewegliches Teil
Frotteurs partie mobile
Contactos deslizantes parte móvil



H

- Verificare che internamente siano cablati i cavi T1÷T4 . Se presenti gettare i cavi 1) o 2); se non presenti procedere al cablaggio come da fig. G÷O.
- Check that the internal cables T1 to T4 are connected; if they are connected throw away the 1) or 2) cable, if they are not connected, carry out the wiring as shown in Figures G to O.
- Kontrollieren, ob die Kabel T1-T4 angeschlossen sind. Falls dies der Fall ist, werden die Kabel 1) oder 2) nicht benötigt; andernfalls die Verdrahtung wie in den in den Abbildungen G-O gezeigt ausführen.
- Vérifier qu'à l'intérieur les câbles de T1 à T4 sont câblés. S'ils sont présents, jeter les câbles 1) ou 2); s'ils sont absents, procéder au câblage comme indiqué sur les fig. de G à O.
- Controlar que los cables T1÷T4 estén cableados internamente. Si están presentes, echar los cables 1) o 2). Si no se encuentran presentes, efectuar el cableado como se ilustra en la fig. G÷O.

I


Aggiungere al connettore, come indicato in figura, i cavi lunghi 230 mm siglati T1-T2-T3-T4

As shown in the figures, add the 230 mm long cables marked T1-T2-T3-T4

Zum Steckverbinder wie in den Abbildungen gezeigt die Kabel der Länge 230 mm mit den Kennungen T1-T2-T3-T4 hinzufügen


Ajouter au connecteur les câbles de 230 mm de longueur aux sigles T1-T2-T3-T4, comme indiqué sur les figures

Añadir al conector, como se indica en las figuras, los cables largos de 230 mm con las siglas T1-T2-T3-T4




L

E4-E6 III




M

Morsetiera
Terminal box
Klemmleiste
Bornier
Placa de bornes



N

Contatti striscianti parte mobile
Moving part sliding contacts
Gleitkontakte bewegliches Teil
Frotteurs partie mobile
Contactos deslizantes parte móvil



O