


Sostituzione leva di carica
Replacement charging lever




A



B




C




D




E



F




G



H



I



L

ABB SACE	ABB	SACE ISOMAX S6-S7	605081/001	29216	2/2
-----------------	------------	--------------------------	-------------------	--------------	------------